

1 L'aimant permet de capturer les métaux ferreux.

2 Les métaux ferreux tombent dans une colonne et sont compactés par la presse à paquets.

Un paquet pèse 20 kg.

Chaque jour, 2 tonnes de métaux ferreux sont récupérées, soit le poids de 4 taureaux.

